

Gemeenschappelijke preventiedienst

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
info@g-o.be
www.g-o.be

Aan de directie van MPI Westhoek,
Aan de beheerder van POI Westhoek,
Pylyserlaan 132, 8670 Koksijde

vragen naar	e-mail	telefoon	datum
Bart Devos	bart.devos@g-o.be	0495/247 138	1/3/2018

Verslag nr. SG28-2018-A029-Koksijde-MPI + POI-Rondgang

Geachte directeur,
Geachte beheerder,

Hierbij stuur ik u het voornoemde preventieverslag.

Op 01/03/2018 bezocht ik samen met de arbeidsgeneesheer van ARISTA, Dr. Y. Rasquin, de campus voor het jaarlijks bedrijfsbezoek. Hierbij kwamen enkele aandachtspunten aan het licht.




Gelieve het verslag in uw basiscomité te behandelen en de nodige actiepunten te formuleren. Het verslag en de goedgekeurde actiepunten dienen ter inzage van de preventieadviseur en de inspectiediensten in het preventieregister geklasseerd te worden onder afdeling E7.





Met vriendelijke groet

Bart Devos 
prentieadviseur SG 28

cc : Aan de algemeen directeur van SG 28
Kaaskerkestraat 22/2 8600 Diksmuide




Vaststellingen en wenken:

<p>1</p>		<p>In het economaat is de vloerbedekking aan vervanging toe.</p>
<p>2</p>		<p>Aan de inkom ontbreekt een paneel in het plafond.</p>
<p>3</p>		<p>Verlichting in de eetzaal moet aangepakt worden. Overall waar nog rapidstarters gebruikt worden, moeten deze vervangen worden door andere lichtpunten.</p>

		
4		<p>In de keuken is het raadzaam om de overbodige waterverzachter te verwijderen zodat dit niet langer een obstakel vormt om naar de gasafsluiter te gaan.</p>
5		<p>De kraag aan de uitlaatbuis in de keuken ontbreekt.</p>
6		<p>Overgang zorgt voor struikelobstakel. Beter accentueren door gebruik te maken van sterk contrasterende kleuren (vb donkergekleurde strips tegenover felgekleurde strip).</p>

<p>7</p>		<p>Vermijd om brandbare voorwerpen op, onder, tegen verwarmingsbronnen te plaatsen (algemene bemerking).</p>
<p>8</p>		<p>In het werkatelier van de OWM is het omhulsel van een schakelaar beschadigd. Deze dient vervangen te worden.</p>

<p>9</p>		<p>Omdat een overgangsstip tussen de 2 vloeren ontbreekt, ontstaat er struikelgevaar door het opkrullend laminaat.</p>
<p>10</p>		<p>In lokaal 94 (sanitair leerlingen) is een lavabo verwijderd. De sporen (restgaten) hiervan moeten nog worden weggewerkt.</p>
<p>11</p>		<p>Hier en daar sluiten de metalen beschermprofielen aan de doorgangen niet nauw aan tegen de muur. Hierdoor ontstaat een risico op snijden en/of ernstigere verwondingen.</p> <p>In de speelruimte kan een stoeiend kind vanop een springkussen tegen de uitstekende profielhoek terecht komen met ernstig letsel in het gezicht of oog tot gevolg.</p>

12		<p>In lokaal120 (leefruimte OC2) is een vloertegel gebarsten. De barst brokkelt steeds verder af.</p>
13		<p>Aan de buitengevels is er ter hoogte van (evacyatie)deuren her en der ernstige beschadiging met afbrokkelen van structuur als gevolg.</p>
14		<p>Het timmerwerk rond de dakgoten bevinden zich in ferm beschadigde toestand. Dit zorgt niet alleen voor een verloederd uitzicht, maar door het steeds toenemend houtrot dreigen stukken naar beneden te vallen.</p>


 Bart Devos
 preventieadviseur SG 28