

GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - Bedrijfsbezoek						
SCHOLENGROEP: Scholengroep Westhoek		/NR. 28				
				Vertegenwoordigers :		
Plaats: MPI Westhoek: IPO De Steiger				Van de werkgever: Dhr. Claude Cloet, interne coördinator		
OEPE: /				Van de IDPB: Dhr. Bart Devos, preventiecoördinator SG28		
Gebouw: /				Van Cohezio: Dr. Stéphanie Hollebosch, arbeidsarts-preventieadviseur		
Datum: 1/12/2021				Bestemmingen: Mevr. Els Boey en dhr. Claude Cloet		
				BC/TC : Scholengroep 28		
Verklaring van de hoofding van de kolommen:				Codering veiligheidssituaties: alle items in de checklist die VET & CURSIEF gedrukt zijn, kunnen geëvalueerd worden aan de hand van de volgende codering:		
niet OK : wordt aangekruist indien aanmerking over dit item						
S : status van de aanmerking: - N = nieuw - S = statusquo, onveranderd				P1 = veiligheidssituaties die moeten aangepakt worden binnen 1 maand		
- B = normalisering - A = gedeeltelijke verbetering				P2 = veiligheidssituaties die moeten aangepakt worden binnen 1 jaar		
- D = verergering - T = techn. gn. opl. mogelijk						
A : jaar waarin de aanmerking voor het eerst werd gemaakt (2002 = 2)				P3 = veiligheidssituaties die geïntegreerd kunnen worden in een actieplan of in een globaal preventieplan		
P : prioriteitscodes P1 - P2 - P3 : zie hiernaast.						
Welzijn op school				Commentaar		
Infrastructuur	Geschikt verpingslokaal voor de leerkrachten	niet OK	S	A	P	OK; de opvoeders hebben binnen hun leefgroep een aparte kamer. Deze kamers zijn voldoende uitgerust.
	Eventueel geschikt verpingslokaal voor het onderhoudspersoneel					
	Uitrusting klaslokalen: tafels en stoelen aangepast aan de leeftijd; staat bord; storende reflecties bord; bureau en stoel leerkracht					N.v.t.
Roken	Er is een rookbeleid voor de werknemers					OK; het IPO is volledig rookvrij.
	Leraarskamer : rokers / niet-rokers					N.v.t.
Voeding	Beschikbaarheid van voedingsmiddelen met aandacht voor GVO "gezonde voeding" (verse groenten, geen snoep, ...)					
	Beschikbaarheid over drank (waterfontein)					
Alcohol & drugs	Alcoholische dranken worden niet aangeboden in de school (refter, vergaderingen, ...)					OK
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben					
	Deze procedure is bekend bij het personeel					
Risicoanalyse	Er is een risicoanalyse uitgevoerd m.b.t. de risico's van stress, geweld, pesten en seksueel gedrag op het werk. Dit is een wettelijke verplichting.					OK
Stress	Er is een stressbeleid op de school					
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. stress op het werk ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever					
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben					
	Deze procedure is bekend bij het personeel					
Preventieadviseur	Er is een gespecialiseerde preventieadviseur benoemd, bevoegd inzake de psychosociale risico's geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) - Dit is een wettelijke verplichting	X	N	21	P3	De preventieadviseur van de psychosociale dienst van Cohezio werd hiervoor aangeduid. Dit is gekend bij alle personeelsleden en is ook terug te vinden op Smartschool. De contactgegevens worden daarentegen best geafficheerd op verschillende plaatsen.
Vertrouwenspersoon	Er is een vertrouwenspersoon aangeduid voor het personeel inzake de psychosociale risico's geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) - Dit is geen wettelijke verplichting, maar een mogelijkheid.	X	N	21	P3	Er zijn verschillende vertrouwenspersonen aangeduid binnen SG28. Deze zijn ook gekend bij alle personeelsleden en zijn ook terug te vinden op Smartschool. De contactgegevens worden daarentegen best geafficheerd op verschillende plaatsen.
Geweld	Er is een duidelijk reglement of beleid t.o. geweld					OK
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. geweld op het werk ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever					OK; het personeel wordt opgeleid. Normaal wordt 2x/jaar voor 6 werknemers (per leefgroep 1) een agressieopleiding georganiseerd. Zij geven dan nadien de info door aan de andere werknemers binnen hun respectievelijke leefgroep.
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben					OK; er is een cel 'agressie' die wordt geleid door orthopedagogen. In de bezoekersruimte is een apart lokaal waar zo nodig of op vraag van hen zelf kinderen kunnen 'ingesloten' worden.
	Deze procedure is bekend bij het personeel					OK
Pesten	Er is een duidelijk beleid t.o. van pesten op de school					
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. pesten op het werk ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever					
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben					
	Deze procedure is bekend bij het personeel					
Ongewenst seksueel gedrag op het werk (= OSGW)						OK
	Er is een duidelijk beleid t.o. van OSGW op de school					OK
	Het personeel wordt geïnformeerd en/of gevormd i.v.m. OSGW ("groepsinterventie", bvb. informatievergadering, cursus, extrafaciliteiten) - wettelijk opgelegde informatieplicht van de werkgever					OK
	Men heeft een procedure voor hulp aan individuele werknemers, die op dit punt problemen hebben					OK; er is een cel 'grensoverschrijdend gedrag' die wordt geleid door orthopedagogen.
	Deze procedure is bekend bij het personeel					OK
Algemene organisatie van het werk						OK
	Duidelijke richtlijnen					OK
	Werkproces					OK
Veiligheidsgevoel						OK
	Bedrijf	niet OK	S	A	P	Commentaar
	Gevolgeving aan verslagen en adviezen					
	Preventiebeleid					
	Actualisering lijst der onderworpen personeelsleden					

	Vaccinaties									
	Moederschapsbescherming									OK; de bepalingen uit de omzendbrief 'moederschapsbescherming' worden toegepast.
	Medische geschiktheid stagiaires									N.v.t.
	<i>Inventaris van chemische producten : Interne Dienst</i>									OK; er is een oplijsting van de schoonmaakproducten. cfr. chemische risico's bij omgevingsfactoren
	<i>Gebruiksaanwijzing van chemische producten : Interne Dienst</i>	X	N	21	P3					De toxicologische fiches of veiligheidsinstructiekaarten van de schoonmaakproducten zijn m.i. niet voorhanden. cfr. chemische risico's bij omgevingsfactoren
	<i>Controle van de technische fiches (chemische producten) : Interne Dienst</i>									
	<i>Asbestinventaris aanwezig : Interne Dienst</i>									
	<i>Asbest: beheersplan aanwezig : Interne Dienst</i>									
	<i>Controles door erkende organismen : Interne Dienst</i>									
	<i>Voorkomingsbeleid, meer technische aspecten: Interne Dienst</i>									
	Ongevalseaangiften									
Algemene vorming	Algemene vorming en informatie									OK; alle werkingsprocedures kunnen teruggevonden worden op het EDPC systeem en tevens op Smartschool. Alle werknemers hebben hieromtrent ook info gekregen. Ook de procedures an sich werden in een praktische sessie door dhr. Cloet overlopen met de werknemers. Incidenten worden geregistreerd in Smartschool.
	Informatie van nieuwe werknemers									
	Richtlijnen (werking - onderhoud)									
	<i>Werken met derden: Interne Dienst</i>									
	Veiligheid	niet OK	S	A	P					
Persoonlijke beschermingsmiddelen										OK
	Meester, vak- en dienstponeel									
	Werkzaamheden bij technische vakken en labo's									
	Keukenactiviteiten									
	<i>Andere aspecten van veiligheid : Interne Dienst</i>	X	N	21	3					In de speelzaal en in de gang van de Zeeduivels hangt een lichtarmatuur los; best zo snel mogelijk te bevestigen of te vervangen zodoende het risico op vallen kan vermeden worden.
		X	N	21	3					De douches van de Zeesterretjes zijn niet bruikbaar o.w.v. een waterlek in de bovenliggende douches. De metalen staven zijn daardoor waarschijnlijk beginnen roesten met zwellen van het cement errond, waardoor dan ook het plafond gedeeltelijk naar beneden is gekomen. Er was niemand aanwezig. De ruimte is momenteel aangeduid als verboden toegang. Renovatie is noodzakelijk.
	<i>Voorkoming en bestrijding van brand : Interne Dienst</i>									De nooduitgangen zijn functioneel. In de gangen wordt soms wel gestapeld, maar dit blijft beperkt tot één zijde; de doorgang is aldus gevrijwaard. De brandblussers worden aan een jaarlijkse inspectie/onderhoud onderworpen. De laatste evacuatieoefening dateert van september 2021.
										In de gang met de administratieve lokalen is een nooduitgang (via een raam); er staat een trapje voor, dat werd vastgemaakt zodat poetspersoneel of anderen het niet kunnen wegnemen, waardoor de nooduitgang moeilijker bereikbaar zou worden. Dit betreft nog steeds een goede oplossing.
		X	N	21	3					In de speelzaal van de Zeesterretjes hangt een slinger boven de uitgang. Bij brand kunnen de vlammen de doorgang verhinderen; deze dient i.k.v. snelle evacuatie verwijderd te worden.
		X	N	21	3					De compartimentering aan de overgang van de keuken naar de refter lijkt niet functioneel te zijn; de 2de 'flap' van de deur dient later te sluiten dan de 1ste zodoende bij brand geen spleten kunnen ontstaan. Dit dient regelmatig gecontroleerd te worden.
	Taakuitvoering	niet OK	S	A	P					Commentaar
Heffen van lasten	Opleiding heffen van lasten									
	Technische hulpmiddelen bij het tillen (caddy, steekwagentje)									
	Aanpassing van de werkpost									
	Manueel heffen van lasten									
	Praktische organisatie van het werk									OK
	Inplanting van de werkposten									OK
	Moelijke werkhouding - langdurig zelfde houding									OK
	Ergonomische hulpmiddelen voor het onderhoud (karretje, dweilpers, ...)									OK
Meubilair (staat)	Onderhoud									
	Aanpassing									
Beeldschermen	Inplanting									OK; in de administratieve lokalen werden de bureaus ergonomisch ingericht. Sommigen beschikken ook reeds over een zil-statafel.
	Aanpassing									
	Screening van de werkposten									
Aangepaste infrastructuur										OK
	Lokalen te eng, te bekrompen									
	Niet aangepaste lokalen									
	Omgevingsfactoren		S	A	P					Commentaar
Verlichting (Minimum 300 Lux)										OK; er werd geen meting uitgevoerd.
	Voldoende natuurlijke verlichting									
	Kunstverlichting (staat, onderhoud)									
	Geen hinderlijke schaduwen, reflecties, lawaai									

Thermisch comfort										OK
	Aanvaardbaar in de winter									
	Aanvaardbaar in de zomer									
	Geen vochtvlekken aanwezig									
	Zonnewering									
Verluchting										
	Voldoende natuurlijke verluchting	X	T	21	P3					In de administratieve lokalen is onvoldoende natuurlijk verluchting mogelijk; de ramen kunnen niet op kip. Er zijn enkel beperkte ventilatioostertjes aanwezig.
	Afwezigheid van tocht									
	Lokale afzuiging van schadelijke stoffen, gassen, dampen, rook									
	Kunstmatige verluchting (onderhoud, controle)									
Fysische risico's (UV, IR, IS,...)										OK
	Lawaai									
	Trillingen									
Onaangename reuk										OK
Biologische risico's										OK
	Mijten									OK
	Schimmels									OK
	Er is een procedure ter voorkoming van besmetting door Legionella	X	N	21	3					Is er een beheersplan beschikbaar? Er dient hieromtrent een risicoanalyse te zijn waaruit aandachtspunten, preventiemaatregelen en actiemaatregelen dienen te vloeien. Het risico is sowieso beperkt gezien het frequente/dagelijkse gebruik van de douches.
	Covid-19									OK: i.k.v. de covid-19 pandemie zijn er CO2-meters beschikbaar in het IPO. Op enkele plaatsen zijn er vaste CO2-meters opgesteld zoals in de refter. Deze geven allen normaalwaarden aan tijdens de rondgang: iets meer dan 400ppm. Dit wijst op een gezonde buiten-/binnenlucht. Overigens worden ook de andere opgelegde covid-19 maatregelen vlot toegepast.
Chemische risico's	Schoonmaakproducten	X	N	21	3					De schoonmaakproducten zijn ordentelijk opgeborgen (moeten niet ingekuipt worden) in een afzonderlijke kast en worden over het algemeen in de originele verpakking bewaard in normale omgevingsomstandigheden. Sommige producten zijn evenwel niet geëtiketteerd; dit dient aangepakt te worden. Er is een inventaris aanwezig maar de hoeveelheid wordt niet aangeduid. Zijn er veiligheidsinstructiekaarten beschikbaar? Zo niet, dan dienen deze opgevraagd te worden bij de leverancier.
	Machines - uitrusting : Interne Dienst					S	A	P		Commentaar
Ergonomie van de machines										N.v.t.
	Dringende opmerkingen (veiligheid van machines: Interne Dienst)									
	Hygiëne					S	A	P		Commentaar
Algemene staat lokalen (muren, plafonds, vloeren, radiatoren)										OK
Properheid lokalen										
	Afval dagelijks weggenomen									
	Selectie van afval									
	Vloerbedekking goed gereinigd (water/stofzuiger)									
	Glasoppervlakten net									
Refter										
	Ondergebracht in lokalen, gescheiden van les- of andere lokalen									OK
	Constructie in hard materiaal									
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de vloer									
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de muren (tot op 2m hoogte)									
	Verluchting									OK
	Verlichting									OK
	Verwarming									OK
	Hygiëne, onderhoud, schoonmaak									OK; de refter (wordt gebruikt door de school) werd enkele jaren geleden opgefrist. De leefgroepen van het IPO maken hier geen gebruik van; zij eten afzonderlijk in hun 'ruimte'.
	Veiligheid									OK
	Uitrusting: aantal tafels, aantal stoelen, drinkbaar water, schoonmaak van het vaatwerk, verwarming van voedsel, vuilnisbakken									OK
	Staat van de uitrusting									OK
	Oppervlakte voldoende groot									OK
	Enkel meubelen van de refter									OK
Keuken										
Algemene inrichting	Toepassing HACCP:									
	Uitrusting: fornuis, dampkap, werkoppervlakten, kasten									OK; het betreft een zeer nette keuken.
	Constructie in hard metaal									OK
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de vloer, antislip									OK; de vloer werd enkele jaren geleden vernieuwd en betreft huidig epoxy. Dit is gemakkelijk te reinigen.
	Effen en ondoorlaatbare bekleding van de muren (tot op 2 m hoogte)									
	Verluchting voldoende om condensatie te verhinderen en hitte en vocht af te voeren; best 20 luchtverversingen per uur,									
	Verlichting (min, 300 Lux)									
	Verwarming									OK

	Doorgangen min. 80 cm								OK
	Apart administratief lokaal								
	Aparte kleedkamers en sanitair, buiten keukencircuit								
Hygiëne	Staat en onderhoud van de vloer/muren/uitrusting	X	N	21	P3				De keuken behoort tot de sociale voorzieningen, dewelke dagelijks schoongemaakt dienen te worden; worden deze wettelijke bepalingen ook nageleefd?
	Onderhoud dampkap								
	Regelmatige reiniging van ventilatoren of verluchttingsroosters e.d.								
	Oppervlakte voldoende groot (belemmering)								OK
	Persoonlijke hygiëne: handen en vingernagels steeds proper; hoofdbedekking; geen warme-lucht-blazers.								
	Personeel : werkkledij en schoeisel								OK
	Wastafel in keuken zelf, met zeepdispenser, zonder handbediening, met papieren handdoeken								
Levering, stockering	Aparte ingang voor levering								OK
	Eigen recipiënten								
	Controle geleverde voedingswaren (houdbaarheidsdatum en/of uiterste verbruikdatum)								OK; het FIFO principe wordt gehanteerd in de voorraadkoelkast en -diepvries. Er is een werknemer met een FAVV opleiding, met expertise betreffende dergelijke procedures tot gevolg.
	Stockering voedingswaren : koude kamer en/of frigo's beschikbaar (max 4°); wekelijkse controle van inhoud van koude kamers of frigo's; diepvriezers (min - 18°, wekelijkse controle van inhoud diepvriezers)	X	N	21	P3				De voorraad aan voedingsmiddelen worden in een afzonderlijke kast, koelkast of diepvries gestockeerd; dit staat zeer netjes. Er is een inventaris opgemaakt, maar er wordt niet aangeduid wat de hoeveelheid is. De voedingsmiddelen staan niet meer op houten, maar op afwasbare rekken. Er staan geen voedingsmiddelen op de grond. De temperatuurregistratie wordt door betrokken werknemers goed opgevolgd.
	Bewaring getuigenschotels (diepvries)								
	Systematische verwijdering van afval								
	Vuilnisbakken met deksel, liefst met voetbediening								
Andere	Personeel krijgt specifieke opleiding								OK; er is een aparte HACCP verantwoordelijke. De onderhoudsmedewerkers worden door deze persoon aangestuurd.
	Andere problemen: ongedierte, schimmelvlekken, roest, verschilders.								OK; de inrichting is reeds een hele periode ongediertevrij.
	Andere problemen: verbinding met toiletten is verboden								OK
	Andere problemen: rookverbod								OK
	Vervoer maaltijden (+ 60°)								
Sanitair									
	Scheiding personeel - leerlingen								OK
	Scheiding dames - heren								OK
	Aantal voldoende								OK
	Infrastructuur conform								OK
	Pictogrammen								OK
	Privacy gewaarborgd								OK
	Onderhoud	X	N	21	3				Toiletten behoren tot de sociale voorzieningen, dewelke dagelijks schoongemaakt dienen te worden; worden deze wettelijke bepalingen ook nageleefd?
	Staat van de vloer								OK
	Staat van muren en plafonds								OK
	Verlichting								OK
	Verluchting								OK
	Verwarming								OK
	Handhygiëne:								OK
	- "Handen wassen na elk toiletbezoek" wordt geafficheerd voor het keukenpersoneel								
	- wastafels								
	- zeepdispenser								
	- wegwerppapierdispenser								
	- rolhanddoeken								
	Hygiënische emmers								
	Andere								
	Stortbaden aanwezig								OK
	Stortbaden : regelmatige desinfectie								
	Vestiaires personeel								
	Hulp en dringende zorgen					S	A	P	Commentaar
	Praktische organisatie								OK; elke leefgroep heeft een EHBO koffer. Deze worden 3-maandelijks gecontroleerd door de verpleegkundige. Ook voor uitstappen zijn er heuptasjes met EHBO materiaal beschikbaar.
	Lokalen EHBO								OK
	Hulpmateriaal								N.v.t.
	Verbanddozen								
	Bereikbaar, controle								OK; elke leefgroep heeft een koffer. cfr. praktische organisatie
	Medicatie								OK; er is een actuele inventaris van de medicatie.
	Aanwezigheid van hulpverleners (lijst)								OK; er is een verpleegkundige aanwezig.
	Andere								

Handtekening	Dr. Stéphanie Hollebosch, 15/12/2021					
	<p>Dr. Hollebosch Stéphanie Preventieadviseur - Arbeidsarts Rozenlaan 2 bus 001 8400 Oostende stephanie.hollebosch@sohezie.be 1.79799.39.000</p> 					